

X2
U
V
W
B2
B1
X11
X7
X6
X3
X4
AUTOMATIK
STOP
COM
V/Ω
10A
mA
Ω
V=
A=
V~
OFF
ON
MFZ Antriebe GmbH MM100